

Конструкция	Ру	Ду	Материал	Подсоединение	Форма	Температура *корпус	Характеристика
55642/682-1	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55642/682-1	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55642/683-1	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55642/683-1	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55642/684-1	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55642/684-1	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55643/682-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55643/682-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55643/683-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55643/683-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55643/684-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55643/684-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55642/681-2	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55681
55642/682-2	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55642/682-2	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55642/683-2	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55642/683-2	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55642/684-2	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55642/684-2	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55643/681-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55681
55643/682-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55643/682-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55643/683-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55643/683-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55643/684-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55643/684-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55642/681-3	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55681
55642/682-3	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55642/682-3	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55642/683-3	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55642/683-3	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55642/684-3	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55642/684-3	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55643/681-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55681
55643/682-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55643/682-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55643/683-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55683

55643/683-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45683
55643/684-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	55684
55643/684-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45684
55642/682-4	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	55682
55642/682-4	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45682
55642/683-4	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	55683
55642/683-4	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45683
55642/684-4	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	55684
55642/684-4	ANSI300	1/2"-1"	SA470Gr.410	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45684
55643/682-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	55682
55643/682-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45682
55643/683-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	55683
55643/683-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45683
55643/684-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	55684
55643/684-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F6	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до400 °C	45684